

鄂州市集中式饮用水水源地问题整治进展情况统计表

填报单位（盖章）：鄂州市生态环境保护综合执法支队

填报日期：2021 年 9 月 3 日

序号	市州	县（市、区）	乡镇	水源地名称	取水口 水体	水体类型	存在问题的 保护区级别	存在的问题	问题类型	整治措施	整治进展	是否 完成	完成时间
1	鄂州市	鄂城区		凤凰台水源地	III类	河流型	市级	护栏、告示牌 破损	其他	修复	已修复	是	2021.08
2	鄂州市	鄂城区		雨台山水源地	III类	河流型	市级	护栏、告示牌 破损	其他	修复	已修复	是	2021.07
3	鄂州市	华容区	段店镇	泥矾水源地	III类	水库型	县级	水库内存在 5 艘驳船	其他	责令驶离	5 艘驳船已 驶离	是	2021.05
4	鄂州市	梁子湖区	太和镇	马龙水库	III类	水库型	乡镇级	护栏破损	其他	修复	已修复	是	2021.05